

Certificado ES18/82875

El sistema de gestión de

AGROMILLORA IBERIA, S.L.U.

Laboratorio de Control de Calidad - Centro de Materiales Iniciales
Ctra. BV 2247, km 3
08770 Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona)

ha sido evaluado y certificado en cuanto al cumplimiento de los requisitos de

ISO 9001:2015

Para las siguientes actividades

Laboratorio de control de calidad fitosanitaria a través de PCR cuantitativa.

en/desde los siguientes emplazamientos

Laboratorio de Control de Calidad - Centro de Materiales Iniciales
Ctra. BV 2247, km 3 08770 Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona)

Este certificado es válido desde
8 de agosto de 2021 hasta 8 de agosto de 2024.

Edición 3. Certificado con SGS desde agosto de 2018.




Autorizado por

Dirección de Certificación

SGS INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICES IBERICA, S.A.U.
C/Trespaderne, 29. 28042 Madrid. España.
t 34 91 313 8115 www.sgs.com

Página 1 de 1



Certificate ES18/82875

The management system of

AGROMILLORA IBERIA, S.L.U.

Laboratorio de Control de Calidad - Centro de Materiales Iniciales
Ctra. BV 2247, km 3
08770 Sant Sadurn d'Anoia (Barcelona)

has been assessed and certified as meeting the requirements of

ISO 9001:2015

For the following activities

Laboratory of phytosanitary quality control through quantitative PCR.

in/ from the following sites

**Laboratorio de Control de Calidad - Centro de Materiales Iniciales
Ctra. BV 2247, km 3 08770 Sant Sadurn d'Anoia (Barcelona)**

This certificate is valid from
8 August 2021 until 8 August 2024.
Issue 3. Certified with SGS since August 2018.



Authorized by

Certification Management

SGS INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICES IBERICA, S.A.U.
C/Trespaderme, 29. 28042 Madrid. España.
t 34 91 313 8115 www.sgs.com

Page 1 of 1

